

コミュニティセンター・松丘ふれあい館の雨樋等の放射線量測定結果

単位 (マイクロシーベルト/毎時)

測定地点名	測定値	測定箇所	測定日 天候
	5cm		
神門コミュニティセンター	0.08	入口前雨樋 端末地点	平成23年 11月25日 晴
	0.08	入口前の柵	平成23年 11月25日 晴
貞元コミュニティセンター	0.30 ↓ 0.20 (除染後)	雨樋端末地点	平成23年 11月25日 晴
	0.12	建物裏の柵	平成23年 11月25日 晴
松丘コミュニティセンター	0.09	入口前の柵	平成23年 11月25日 晴
	0.08	大会議室屋根 の下	平成23年 11月25日 晴
南子安コミュニティセンター	0.17	入口前の柵	平成23年 11月25日 晴
	0.18	小会議室前 の柵	平成23年 11月25日 晴
亀山コミュニティセンター	0.04	入口横の柵	平成23年 11月25日 晴
	0.15	工芸室屋根 の下	平成23年 11月25日 晴
松丘ふれあい館	0.06	待合室	平成23年 12月8日 雨