

測定地点名	測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)		地面の形状	除染後	測定日 天候
	0.5m	5cm			
八重原小学校 (君津市南子安9-17-1)	0.05		校庭(土)		25.10.10 曇
			特別教室棟集水樹		
			屋内運動場駐車場側樹		
			屋内運動場前		
南子安小学校 (君津市南子安5-10-1)	0.05		校庭(土)		25.10.10 晴
			職員玄関近く集水樹		
			プレハブ校舎入口前樹		
			屋内運動場裏崖下		
周西小学校 (君津市中野3-14-1)	0.06		校庭(土)		25.10.7 晴
			2・4・6学年児童昇降口近く集水樹		
			1・3・5学年児童昇降口近く集水樹		
			校舎北側中庭集水樹		
大和田小学校 (君津市大和田425)	0.06		校庭(土)		25.10.7 曇
			児童昇降口近く側溝		
			グラウンド南草木置場近く		
			校庭畑		
坂田小学校 (君津市坂田523)	0.06		校庭(土)		25.10.7 曇
			屋内運動場渡り廊下近く側溝		
			管理棟校庭側側溝		
			正門側溝		
貞元小学校 (君津市上湯江1655)	0.05		校庭(土)		25.10.7 曇
			清掃用具倉庫近く集水樹		
			児童昇降口近く集水樹		
			屋内運動場渡り廊下近く側溝		

周南小学校 (君津市宮下2-25-5)	0.06		校庭(土)		25.10.10 晴
			管理棟南側側溝		
			児童昇降口近く集水樹		
			特別教室棟集水樹		
北子安小学校 (君津市北子安853)	0.05		校庭(土)		25.10.10 晴
			外トイレ脇の集水樹		
			管理教室棟側溝		
			運動場脇樹		
外箕輪小学校 (君津市外箕輪1-34-1)	0.04		校庭(土)		25.10.10 曇
			児童昇降口近く雨水樹		
			職員玄関前雨水樹		
			中庭雨水樹		
中小学校 (君津市中島678)	0.05		校庭(土)		25.10.9 晴
			児童昇降口前側溝		
			グラウンド南側側溝		
			グラウンド築山近く		
小糸小学校 (君津市大井戸1061)	0.06		校庭(土)		25.10.7 晴
			グラウンド南側側溝		
			教室棟渡り廊下近く		
			屋内運動場近く側溝		
秋元小学校 (君津市西粟倉35)	0.04		校庭(土)		25.10.9 晴
			児童昇降口近く側溝		
			屋内運動場渡り廊下近く側溝		
			グラウンド南側側溝		

三島小学校 (君津市正木149)	0.05		校庭(草・芝地)		25.10.9 晴
			児童昇降口近く集水樹		
			特別教室棟近く側溝		
			グラウンド旗ポール近く側溝		
小櫃小学校 (君津市俵田1416)	0.04		校庭(土)		25.10.7 晴
			児童昇降口近く側溝		
			渡り廊下近く側溝		
			普通教室棟近く側溝		
久留里小学校 (君津市久留里474)	0.04		校庭(土)		25.10.7 晴
			渡り廊下便所近く雨水樹		
			管理棟裏側溝		
			特別教室棟近く側溝		
松丘小学校 (君津市広岡1000)	0.05		校庭(土)		25.10.9 晴
			屋内運動場近く側溝		
			普通教室棟近く側溝		
			遊具(ブランコ)近く側溝		
坂畑小学校 (君津市坂畑223-2)	0.07		校庭(土)		25.10.9 晴
			職員玄関前側溝		
			生徒昇降口前側溝		
			体育館渡り廊下近く側溝		
君津中学校 (君津市奎師1-10-1)	0.05		校庭(土)		25.10.10 晴
			生徒昇降口近く雨水樹		
			屋内運動場前		
			管理特別教室棟脇側溝		
周西中学校 (君津市坂田560)	0.10		校庭(草・芝地)		25.10.7 曇
			生徒昇降口近く側溝		
			西側校門近く側溝		
			駐車場		

周南中学校 (君津市宮下1-4-1)	0.07		校庭(土)		25.10.10 晴
			生徒昇降口近く集水樹		
			職員玄関前雨水樹		
			体育館南側側溝		
周西南中学校 (君津市中野2-30-1)	0.06		校庭(土)		25.10.7 晴
			正門近く側溝		
			生徒昇降口近く側溝		
			屋内運動場渡り廊下近く側溝		
八重原中学校 (君津市三直1305)	0.07		校庭(土)		25.10.10 晴
			給食受入口近く側溝		
			特別教室棟側溝		
			グラウンド隅集水樹		
小糸中学校 (君津市塚原120)	0.04		校庭(土)		25.10.7 晴
			生徒昇降口・渡り廊下近く側溝		
			駐輪場近く側溝		
			屋内運動場渡り廊下近く側溝		
清和中学校 (君津市東日笠522)	0.05		校庭(土)		25.10.9 晴
			校門近く側溝		
			玄関近く雨樋		
			武道場入口近く集水樹		
小櫃中学校 (君津市俵田1110)	0.05		校庭(土)		25.10.7 晴
			昇降口前樹		
			保健室前側溝		
			体育館入口近く側溝		
久留里中学校 (君津市久留里474)	0.06		校庭(土)		25.10.7 晴
			普通教室棟南側側溝		
			特別教室棟北側側溝		
			屋内運動場渡り廊下近く側溝		

松丘中学校 (君津市広岡994)	0.04		校庭(草)		25.10.9 晴
			職員室前側溝		
			木造校舎近く側溝		
			屋内運動場近く側溝		
亀山中学校 (君津市坂畑223-1)	0.05		校庭(土)		25.10.9 晴
			昇降口前側溝		
			体育館前雨水樹		
			給食受入口前側溝		
周西幼稚園 (君津市人見1-5-47)	0.06		園庭(土)		25.10.7 曇
			園舎北側園児昇降口近く側溝		
			園庭築山滑り台付近		
			園庭砂場付近		

※0.5mの測定については、千葉県測定マニュアルに基づき実施しています。

5cmの測定については、平成25年4月より年に3回となります。